




NUCLEO EJECUTOR DE CHOMPAS

**RESULTADOS
III CONVOCATORIA A LAS MYPE
PRODUCCIÓN DE CHOMPAS EN ALPACRIL**

**RELACION DE MYPES
OBSERVADAS TECNICAMENTE**





NUCLEO EJECUTOR DE CHOMPAS

RELACION DE MYPES TECNICAMENTE OBSERVADAS			
PUNO			
N°	EXPEDIENTE	MYPE	OBSERVACION
1	22-05CH- 0218	ALICIA CATAORA CAHUAYA	Se cambió de dirección a una no declarada
CUSCO			
N°	EXPEDIENTE	MYPE	OBSERVACION
1	19-05CH- 0039	CONDOR ALPACA	solo hay tejedoras
2	19-05CH- 0042	WILLIAMS FRANCISCO DUEÑAS ARIZABAL	solo hay tejedoras
LIMA			
N°	EXPEDIENTE	MYPE	OBSERVACION
1	16-05CH- 0132	ANTENOR HUILLCA HUAMAN	NO SE ENCONTRO NI UNA MAQUINA DECLARADA
2	16-05CH- 0138	MACOKI'S SAC	EN DOS VISITAS SE CONSTATA LA MAQUINA INOPERATIVA
3	16-05CH- 0141	LUCIO MAMANI LOPE	NO TIENE PLATO APTO PARA EL ALPACRIL
4	16-05CH- 0144	TEXTILES SAN CRISTOBAL DE LA VILLA SAC	MYPE EN DOS OPORTUNIDADES NO ATENDIO VISITAS
5	16-05CH- 0145	ROSABEL RAMOS RAMIREZ	NO CUMPLE CON EL MINIMO DE 3 MAQUINAS
6	16-05CH- 0149	INDUSTRIAS RALPH AUSTRALIA SAC	FALTA DE MAQUINAS TEJEDORAS Y REMALLADORAS SEGÚN EXPEDIENTE
7	16-05CH- 0150	AYAM INDUSTRIES SAC	FORMATO 2 Y CROQUIS PRESENTA DIRECCION DIFERENTE A LA FICHA RUC





NUCLEO EJECUTOR DE CHOMPAS

HUANCAYO			
N°	EXPEDIENTE	MYPE	OBSERVACION
1	11-05CH- 0226	OLGA VICTORIA PEREZ ANGULO	NO TIENE MAQUINA REMALLADORA MELLICERA NI SIMPLE, TEJEDORA DE OTRA SERIE
2	11-05CH- 0229	MARCELINO VIDAL QUISPE CARHUAMACA	EN OTRA DIRECCION NO DECLARADA SE ENCUENTRAN LAS MAQUINAS
3	11-05CH- 0232	JHONATAN WALTER PEREZ LAZO	TEJEDORA INCOMPLETA, NO HAY REMALLADORA
4	11-05CH- 0235	GIANINA ISABEL MENDOZA NESTARES	NO APTA INCOMPLETA
5	11-05CH- 0236	EVELIA CAMPOS ROJAS	2 TEJEDORAS INCOMPLETAS
6	11-05CH- 0242	WALTER PAUL ADAUTO DE LA CRUZ	NO TIENE REMALLADORA
7	11-05CH- 0243	MARTINA CLEMENTE YALLI	TEJEDORA NO APTA PARA EL ALPACRIL
8	11-05CH- 0246	EDWIN CLAUDIO BENDEZU PORRAS	TEJEDORA NO APTA PARA EL ALPACRIL
9	11-05CH- 0248	MARLENY LLANCO CARBAJAL	DOS VISITAS NO ATENDIDAS POR LA MYPE
10	11-05CH- 0252	YULI VELIZ DAVILA	UNA SOLA MAQUINA DE ANCHO DE 0,80 M
11	11-05CH- 0254	INVERSIONES DOP EIRL	ANULADO ES PROVEEDOR

